Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

## ОПИСАНИЕ (11) 445695 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (61) Зависимое от авт. свидетельства —
- (22) Заявлено 24.04.73 (21) 1913135/22-2 с присоединением заявки № --
- (32) Приоритет —

Опубликовано 05.10.74. Бюллетень № 37

Дата опубликования описания 06.03.75

(51) М. Кл. С 21b 1/18

(53) УДК 622.785.5(088.8)

- (72) Авторы изобретения
- (71) Заявитель
- Г. Я. Марценюк, Ю. А. Орлов, Д. М. Фурман и В. С. Саратовцев Всесоюзный научно-исследовательский институт организации производства и труда черной металлургии

## (54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ к спеканию

Изобретение относится к области подготовки шихты к доменной плавке.

Известен способ подготовки агломерационной шихты к спеканию, который предусматривает совместное смешение возврата с другими компонентами шихты в отделении первичного смешивания. При последующем увлажнении и окомковании смеси влага равномерно распространяется по всей массе шихты.

кательной мащине влага, израсходованная на увлажнение возврата, испаряется с большой скоростью вследствие более быстрого прогрева кусочков агломерата и конденсируется на железорудных компонентах шихты (концент- 15 исследований, приведенными в таблице. рат и аглоруда). Это вызывает увеличение зоны переувлажненной шихты, за счет чего тормозится процесс спекания и ухудшается качество агломерата, что является существенным недостатком известного способа.

Изобретение позволяет избежать указанные недостатки, а именно снизить отрицательное воздействие зоны переувлажнения на показатели процесса агломерации.

С целью улучшения газопроницаемости и повышения производительности агломашин предложен способ, по которому возврат вводится в шихту после ее увлажнения и окомкования.

Сущность способа заключается в том, что при такой схеме подготовки шихты к спеканию увлажняются только железорудные компоненты шихты и флюсующие добавки, а возврат вводится после достижения шихтой уровня влажности, обеспечивающего оптимальную комкуемость шихты.

Предлагаемый способ подготовки аглошихты к спеканию обеспечивает повышение газо-Однако в процессе прогрева шихты на спе- 10 проиицаемости слоя шихты на аглоленте за счет уменьшения зоны переувлажнения, что приводит к повышению скорости спекания и увеличению выхода годного агломерата. Это подтверждается результатами лабораторных

	Показатели процесса при схемах подготовки шихты к спеканию	Суще- ствую- щей	Предла- гаемой
20			<u> </u>
	Скорость спекания, мм/мин	20,2	28,3
	Удельная производительность, т/м² час	1,37	2,02
25	Выход годного (без вычета возврата), %	66,3	79,6
	Содержание фракции—5 мм, %	15,9	8,0

Предмет изобретения Способ подготовки агломерационной шихты 30 к спеканию, включающий смешивание, увлаж-

нение и окомкование рудной составляющей шихты, флюсующих добавок, топлива и возврата, отличающийся тем, что, с целью

улучшения газопроницаемости шихты и повышения производительности агломашин, возврат вводят в шихту после ее окомкования.

Составитель А. Харитонов Техред В. Рыбакова

Редактор Е. Братчикова

Корректор Т. Гревцова

I Изд. № 298 Тираж 619 ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 Подписное